

10.7. RESEÑAS

Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamenduaren Saila
Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio

Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzua
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo

NÚCLEO: Ziriano	MUNICIPIO: Arratzua-Ubarrundia
VÉRTICE TOPOGRÁFICO V-1001	HUSO: 30

SISTEMA GEODÉSICO ETRS89

UTM		GEOGRÁFICAS	
X :	526497,086	Longitud	-2° 40' 31,03117"
Y:	4753042,028	Latitud	42° 55' 46,36038"
Alt Orto (H) :	563,398	Alt Elip (h) :	614,201
Anamorfosis :	0,99960864	Converg.	0° 13' 16"
		Origen Altitudes	EGM08_RED NAP

Tipo señal: Clavo DFA	Fecha observación: Marzo 2024
Observaciones: Orienta:V-1002	Equipo empleado: Topcon HIPER SR
Situación: Situado en comienzo de canaleta, en el margen izquierdo sentido centro del núcleo. En el cruce de Calle Unica de Ziriano y Camino Ziriano-Buruaga.	

FOTOGRAFIA DE SITUACIÓN



CROQUIS DE SITUACIÓN Y VISIBILIDAD



Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamenduaren Saila
Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio

Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzua
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo

NÚCLEO: Ziriano	MUNICIPIO: Arratzua-Ubarrundia
VÉRTICE TOPOGRÁFICO V-1002	HUSO: 30

SISTEMA GEODÉSICO ETRS89

UTM		GEOGRÁFICAS	
X :	526544,112	Longitud	-2° 40' 28,95762"
Y:	4753035,588	Latitud	42° 55' 46,14568"
Alt Orto (H) :	566,394	Alt Elip (h) :	617,196
Anamorfosis :	0,99960867	Converg.	0° 13' 18"
		Origen Altitudes	EGM08_RED NAP

Tipo señal: Clavo DFA	Fecha observación:
Observaciones: Orienta:V-1001	Equipo empleado: Topcon HIPER SR
Situación: Situado en el centro del núcleo de Ziriano, al final de la canaleta, enfrente de la vivienda unifamiliar.Calle Unica 4.	

FOTOGRAFIA DE SITUACIÓN



CROQUIS DE SITUACIÓN Y VISIBILIDAD

